

## Акт обследования объекта на предмет антитеррористической защищенности

Составлен « 13 » мая 2019г.

Наименование учреждения, организации (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации) МБДОУ «Детский сад № 17» Жемчужина ;

Адрес Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Смоленская, 42 ;

Ф.И.О. руководителя Атаева Зайнар Вахаевича ;

-приказ руководителя учреждения о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности учреждения имеется ;

-функциональные обязанности должностного лица учреждения, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности учреждения (подписывается руководителем учреждения) имеются ;

-план мероприятий по обеспечению безопасности учреждения (годовой) (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности учреждения) имеется ;

-схема оповещения сотрудников учреждения, участвующих в мероприятиях по ликвидации последствий нештатных ситуаций (при обнаружении взрывного устройства, при получении звонка о закладке взрывного устройства, при проведении проверочных мероприятий силовыми структурами на территории учреждения) имеется ;

-схема эвакуации имеется ;

-наличие журналов инструкций имеются ;

-проводимая работа по профилактике экстремизма и терроризма, накопительный материал имеется ;

-состояние внутри объектового пропускного режима (в наличие, соответствует, требуется доработки);

-паспорт АТЗ объекта имеется ;

-нормативная база и метод литература по противодействию терроризму и экстремизму имеется ;

-наличие световых указателей «Выход» имеются ;

-наличие на фасаде здания светового указателя «Пожарный щит» не имеется ;

- пожарный щит, пожарные краны, рукава, насосы имеется пожарный щит;
- наличие автоматической пожарной сигнализации, состояние работоспособности, договор на техническое обслуживание имеется, работает, договор заключен;
- наличие системы оповещения, состояние работоспособность, договор на техническое обслуживание имеется, работает, договор заключен;
- внутренний противопожарный водопровод не имеется;
- наличие вторых въездных ворот на территорию учреждения имеются;
- обеспечение охраны (договор на охрану) не имеется;
- внешняя система видеонаблюдения, количество видеокамер имеется, 10 шт.;
- внутренняя система видеонаблюдения, количество видеокамер имеется, 14 шт.;
- ограждение территории и состояние имеется;
- освещение территории имеется;
- освещение по периметру имеется;

Ознакомлен:

Руководитель учреждения (организации) Атаева В.В. Зидат